



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

Предписание N 188/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска
детский сад № 138

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В., № 188 от «13» мая 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая, выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 138, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 72 «А»; (далее - Объект защиты)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверку проводили: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Шинкарева Ирина Петровна.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

в период:

Дата и время проведения проверки:

«05» июня 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

«20» июня 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа 00 минут

При проведении проверки присутствовали: заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 138

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения группы №4 (помещение №9 согласно экспликация технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), расположенной на втором этаже, по	Основание: п. 2 Примечания п.4.2 СНиП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты.	01.01.2020	

	факту составляет 55 см. (требуется не менее 80 см.) Замеры проводились измерительной рулеткой WSM № 658-994.	Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.		
2.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения группы №4 (помещение №9 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
3.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения спальни группы №4 (помещение №14 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
4.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения группы №8 (помещение №20 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), расположенной на втором этаже, по факту составляет 60 см. (требуется не менее 80 см.) Замеры проводились измерительной рулеткой WSM № 658-994.	Основание: п. 2 Примечания п.4.2 СНиП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
5.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения группы №8 (помещение №20 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
6.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения спальни группы №8 (помещение №15 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
7.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения спальни группы №7 (помещение № 29 согласно экспликации технического	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.01.2020	

	паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.		
8.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения группы №11 (помещение №35 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), расположенной на втором этаже, по факту составляет 57 см. (требуется не менее 80 см.) Замеры проводились измерительной рулеткой WSM № 658-994.	Основание: п. 2 Примечания п.4.2 СНиП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
9.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения группы №11 (помещение №35 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
10.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения спальни группы №11 (помещение №30 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), расположенной на втором этаже, по факту составляет 64 см. (требуется не менее 80 см.) Замеры проводились измерительной рулеткой WSM № 658-994.	Основание: п. 2 Примечания п.4.2 СНиП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	
11.	Уклон лестницы третьего типа, ведущий из помещения группы №11 (помещение №30 согласно экспликации технического паспорта МБДОУ г. Иркутска д/с № 138, по адресу г. Иркутск ул. Советская, 72 «А»), со второго этажа, более 1:1.	Основание: п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.01.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Шинкарева И.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«21» 06 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий НОДЮЧ
г. Иркутске жилищно-коммунального хозяйства

(должность, фамилия, инициалы)

«21» 06 2019 г.

