


Предписание № 002611
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор



«02» октября 2018 г.

Главным специалистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Щепиной О.Н.

при обследовании объекта: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №171.

расположенного по фактическому адресу: г. Иркутск, микрорайон Университетский, д.47.

Руководитель: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Иркутска детским садом №171 Филимонова Наталья Константиновна (акт проверки №002611 от «02» октября 2018 года и других представленных документов).

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: п.1 ст.2, ч.1 ст.11, п.1 ст. 28; п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.21, 4.15, 8.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, а также требований п. 2 ч.3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: не исполнение пунктов №№5, 17, не полное исполнение пункта №13 Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор от 03.11.2017 года №002604, установленный Предписанием срок исполнения пунктов №№5,13,17 - 20.08.2018г.: обходные дорожки вокруг здания, к игровым площадкам, к хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, имеющим местами разрушения, выбоины, в местах разрушений и выбоин отсутствует какое - либо твердое покрытие, что подтверждается фото, произведенными смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, а именно: - фото №1, (обходная дорожка, ведущая к разновозрастной ТНР группе №4 «Букваренок» с наличием бетонных плит, которые положены не ровно, с разным уровнем их расположения и наклона), - фото №2 (обходная дорожка вдоль здания, ведущая ко всем игровым площадкам групп - с наличием разрушенных бетонных плит, местами отсутствующих целиком), - фото №3 (обходные дорожки, ведущие к трем группам - 2 младшей №1 «Малышок», разновозрастной ТНР №4 «Букваренок» и 1 младшей №2 «Солнышко», с наличием полуразрушенных бетонных плит), - фото №4 (обходная дорожка, ведущая к группам разновозрастной №6 «Сибирячок», средней №5 «Радуга», подготовительной №3 «Сказка» с наличием полуразрушенных плит), - фото №5 (обходная дорожка, ведущая к разновозрастной группе №6 «Сибирячок» с разрушенными бетонными плитами), - фото №6 (обходная дорожка, ведущая к средней группе №5 «Радуга и подготовительной группе №3 «Сказка» с наличием бетонных плит, которые положены не ровно, с разным уровнем их расположения и наклона, а также частичным разрушением плит), - фото №7 (обходная дорожка, идущая вдоль здания, ведущая ко всем игровым площадкам с наличием разрешенной плитки и торчащими железными крючками), - фото №8 (обходная дорожка, ведущая к контейнерной площадке для сбора мусора с наличием разрешенной плитки и торчащими железными крючками), что может привести к травматизму детей и персонала - нарушение п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; в раздевальном помещении разновозрастной группы №6 «Сибирячок» - не заменена конструкция оконного блока, фактическая конструкция не позволяет открыть фрамугу окна в связи с тем, что конструкция оконного блока устроена таким образом, что открывается в раздевальное помещение с правой стороны и упирается в стену (фото №№9, 10, произведенные смартфоном XIAOMI Redmi Note 3), таким образом, промыть стеклополотна и деревянные рамы окон изнутри, а также проветрить раздевальное помещение через данный оконный блок не представляется возможным - нарушение п.п.4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; на момент проверки не предоставлен документ, подтверждающий проведение контроля за эффективностью работы приточно-вытяжной вентиляции здания, следовательно, не организован контроль за эффективностью работы приточно-вытяжной вентиляции здания - нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Привести обходные дорожки вокруг здания, к игровым площадкам, к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора в соответствии с требованиями п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.	31.12.2018 года
2.	Заменить конструкцию оконного блока в раздевальном помещении разновозрастной группы №6 «Сибирячок» на нормируемую с целью соблюдения требований п.п.4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.	31.12.2018 года
3.	Организовать проведение ежегодного контроля за эффективностью работы приточно-вытяжной вентиляции здания в соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, подтвердив документарно.	31.12.2018 года


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад №171.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.8, кабинеты №№ 209.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области



Щепина О.Н

(подпись)

(ФИО)

Копию получила «02» октября 2018 г.



(подпись ответственного лица)