



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б

Предписание N 346/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №136

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки заместителя
главного государственного инспектора города Иркутска по пожарному надзору Калинина И.С.
№ 346 от «06» июля 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», проведена плановая, выездная проверка соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности в отношении МБДОУ Детский сад №136 по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 71, (далее - Объект
защиты)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверку проводили: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору
Сухоруков Вадим Андреевич.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

в период:

Дата и время проведения проверки:

«09» июля 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.

«16» июля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 часов 00 минут

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ г. Иркутска детский сад №
136 Лаврентьева Марина Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения Группы № 9 со спальными местами в	Основание: ст.4,6,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	01.07.2022	

	количестве 24	требованиях пожарной безопасности»; п.4.6. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования; п.5.1.3. СП 1.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения Группы № 10 со спальными местами в количестве 27	Основание: ст.4,6,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.6. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования; п.5.1.3. СП 1.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2022	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения Музыкального зала с посадочными местами в количестве 64	Основание: ст.4,6,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.6. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования; п.5.1.3. СП 1.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2022	
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения Физкультурного зала с посадочными местами в количестве 27	Основание: ст.4,6,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.6. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования; п.5.1.3. СП 1.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Сухоруков В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« » 2021 г.


Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г.Иркутск №136

М.В. Лаврентьева М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» 07 2021 г.



(подпись)